

# TREBALL FI DE GRAU

---


Projecte Constructiu. Condicionament del camí Casa Moliné i millora de la intersecció amb la carretera LV-5223 en el municipi de Sort (Lleida)

**DOCUMENT 2: PLÀNOLS**

**Autor:** Alex Pons Belda

**Tutora:** Adriana Haydee Martínez Reguero






Projecte Constructiu.  
Condicionament i Millora del Camí Casa Moliné i Millora de la Intersecció amb la Carretera LV-5223 en el Múncipal de Sort

ÍNDEX DE PLÀNOLS		
1	PLÀNOL ÍNDEX I SITUACIÓ	1
2	PLÀNOL EMPLAÇAMENT	1
3	PLÀNOL CONJUNT	1
4	PLANTA GENERAL	3
5	PERFELS LONGITUDINALS	4
6	SECCIONS TIPUS	2
7	PERFELS TRANSVERSALS	7
8	DETALLS DRENATGE	1
9	DETALLS SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT	5





Projecte Constructiu, Condicionament i Millora del Cami Casa Moliné i Millora de la Intersecció amb la Carretera LV-5223 en el Municipi de Sort (Lleida).

TM RIALP

TM SORT

PEIN I XARXA NATURA 2000



Condicionament i Millora del Camí Casa Moliné i  
 Millora de la Intersecció amb la Carretera  
 LV-5223 en el Municipi de Sort (Lleida).













	ACCÉS DE CAMÍ AMB TUB SALVACUNETA Ø400mm. INCLOU ALETA D'ENTRADA I SORTIDA DE FORMIGÓ HM-20.
	REIXA INTERCEPTORA
	OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT.PERICÓ DE 1.00 X 1.00 I BOCA DE SORTIDA DE FORMIGÓ HM-20
	PERICÓ DE 1.00 X 1.00

	DESMUNT		CUNETA TRANSITABLE
	TERRAPLÈ		DIRECCIÓ DE LES AIGUES
	TRAM ASFALT		DEFENSA METÀLICA BMSNAZ/120b
	TRAM DE CUNETA AMB COL·LECTOR INTERIOR		







	ACCÉS DE CAMÍ AMB TUB SALVACUNETA Ø400mm. INCLOU ALETA D'ENTRADA I SORTIDA DE FORMIGÓ HM-20.
	REIXA INTERCEPTORA
	OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT. PERICÓ DE 1.00 X 1.00 I BOCA DE SORTIDA DE FORMIGÓ HM-20
	PERICÓ DE 1.00 X 1.00

	DESMUNT		CUNETA TRANSITABLE
	TERRAPLÈ		DIRECCIÓ DE LES AIGUES
	RAM ASFALT		DEFENSA METÀL·LICA BMSNAZ/120b
	RAM DE CUNETA AMB COL·LECTOR INTERIOR		

