

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Fosa séptica en a) Luzianes y b) Fataca.....	48
Fotografía 2. Tanque Imhoff en Vale Ferro.	49
Fotografía 3. Filtros percoladores de baja carga sin recirculación de a) Pereiras, b) Bicos red A y c) Bicos red B.	51
Fotografía 4. Fangos activados en S. Luis.....	53
Fotografía 5. Humedales construidos de las EDARs de a) Fataca y b) Malavado.....	55
Fotografía 6. Lagunas facultativas de a) Vale Ferro y b) Luzianes.....	56
Fotografía 7. Lagunas de deshidratación de Vale Ferro.....	58
Fotografía 8. Vista de la EDAR de S.Luís.	190
Fotografía 9. Obra de entrada y Tanque Imhoff de Vale Ferro (a la izquierda y derecha respectivamente).....	191
Fotografía 10. Laguna facultativa y lagunas de deshidratación de fangos de Vale Ferro (a la izquierda y derecha respectivamente).....	192
Fotografía 11. Obra de entrada y estación elevatoria, y fosa séptica de Luzianes (izquierda y derecha respectivamente).	193
Fotografía 12. Laguna facultativa de Luzianes.	193
Fotografía 13. Vista de la EDAR de Luzianes.	194
Fotografía 14. a) fosa séptica, b) fitro percolador, c) balde basculante de Pereiras.	195
Fotografía 15. Filtro percolador de las EDARs de Bicos red A y red B (figuras superiores, derecha y izquierda respectivamente).	197
Fotografía 16. Obra de entrada y fosa séptica de Fataca.	199
Fotografía 17. A la izquierda, vista de la EDAR de Fataca. A la derecha, tipo de Macrófita: <i>Typha latifolia</i>	200
Fotografía 18. Obra de entrada y fosa séptica de Malavado (a la izquierda y derecha respectivamente).....	201
Fotografía 19. Vista de la EDAR de Malavado.....	201