

A Hotel [1975] SU: 540 m² Ús actual: Habitacions treballadors i magatzem

Planta soterrada_SU: 114 m²

Planta +1_SU: 165 m²

Planta baixa_SU: 224 m²

Àtic_SU: 37 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

B Antic Paller [1588] SU: 69 m² Ús actual: Habitacions treballadors i magatzem

Planta soterrada SU: 32 m²

Planta Baixa SU: 37 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

F Església [1312] SU: 32 m² Ús Actual: Església

Baixa SU: 32 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

C Antiga Casa [1588] SU: 60 m² Ús actual: Habitacions

Planta Baixa SU: 30 m²

Planta +1 SU: 30 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

G Antic Paller (II) [1331] SU: 98 m² Ús Actual: Habitacions grups

Planta Baixa SU: 58 m²

Planta +1 SU: 40 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

D Antiga Casa [1330] SU: 16 m² Ús Actual: Habitació

Planta Baixa SU: 16 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

E Magatzem [2000] SU: 24 m² Ús Actual: Magatzem

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta

H Cine [2002] SU: 65 m² Ús Actual: Espai de projecció, taller i generador elèctric

Planta soterrada SU: 20 m²

Planta Baixa SU: 45 m²

ESTAT DE CONSERVACIÓ

- Bon estat: Necessita manteniment
- Acceptable: Necessita treballs puntuals
- Mal estat: gran rehabilitació/substitució

INTERVENCIÓ

- Enderroc
- Desplaçament
- Noves intervencions

MATERIALITAT I SISTEMA CONSTRUCTIU

Murs

- Blockbau Obert
- Blockbau
- Strickbau

Forjat

- Mamposteria
- Formigó

Coberta

- Biga de fusta
- Formigó

Paviments i Acabats

- Teula de fusta
- Llistons de fusta