



Secció 1-1'




+273.5 Inundabilitat 500 anys
 +272.5 Inundabilitat 100 anys
 Secció 2-2'



+273.5 Inundabilitat 500 anys
 +272.5 Inundabilitat 100 anys
 Secció 3-3'

INUNDABILITAT
 — Inundabilitat 500 anys
 — Inundabilitat 100 anys

Zona deteriorada i abandonada, amb presència del patrimoni industrial




Desvinculació dels diferents elements de patrimoni industrial



Desconnexió visual amb el riu



Estat deteriorat i inutilitzat de diferents sectors



Altres punts problemàtics:

- Mota existent
- Cobriment d'*Arundo Donax*
- Desconnexió visual amb el riu
- Canyissar autòcton a protegir
- Garatges privats
- Iniciat procés d'expropiació
- Solera d'antiga nau
- Estat deteriorat i creixement espontani de vegetació
- Mur de contenció al riu en estat deteriorat i diferents alçades de rescus de maó i pedra.
- Balises en estat deteriorat
- Xarxa de reg obsoleta
- Estat dèbil de l'arbrat