

Adoberies: Fàbriques de creació

Albert Serra Crusellas
TFG juny 2019
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Universitat Politècnica de Catalunya

ESTAT ACTUAL ENTORN

Estat actual de l'àmbit
Aquest barri es troba immers des de fa temps en un procés de degradació i abandonament important, que li confereix una imatge lamentable i l'estat actual de la zona no dóna resposta al paper que ha de desenvolupar l'àmbit urbanísticament.

Tal i com s'ha dit anteriorment, aquest és un espai frontisa entre la part antiga i nova de la ciutat i el medi urbà i el medi natural. Tot i això, actualment, no està desenvolupant aquest paper de frontisa i, per tant, la principal voluntat del projecte és donar una resposta transformadora que aconseguixi ligar els espais de la millor manera.

Les raons per les quals aquest àmbit no actua de frontisa, es poden concretar en una sèrie de punts, que són patologies urbanes que cal resoldre

Patologies urbanes

01. La plaça de Santa Elisabet, una de les antigues sortides de la ciutat i el pont de Queralt formen part d'un important eix peatonal de la ciutat. Actualment estan mal connectades degut a la carretera que creua pel mig implicant la correcta circulació dels vianants.

02. En front del pont de Queralt, a la banda del carrer de la Solestat, no hi ha l'espai necessari per la circulació de peatons. L'espai és molt estret.

03. El carrer de les adoberies està en un procés de deteriorament hi hauria de ser rehabilitat. El carrer està empedrat i moltes llambordes estan mal col·locades, algunes trencades i alguns troços estan apadats amb asfalt.

04. Aquesta és una àrea de desenvolupament de la ciutat. Actualment, els estrets carrers de les adoberies i el gran equipament de l'Atlàntida estan totalment desconectats per una enorme esplanada que les separa. És necessària una resposta urbanística que deixi aquests dos espais, a la vegada tan diferents.

05. Actualment, tot el tram del riu Mèder que creua Vic està delimitat a cada costat per un mur que el contenen i delimiten el seu cabal. En l'únic tram en que això no es produeix és en la franja entre el pont de Queralt i el pont nou.

06. El rec d'en Saborit es troba en un estat molt avançat de deteriorament. La presa que el regulava no funciona, els ponts per travessar-lo estan molt malmesos i no hi ha cap tipus de mur de contenció que el delimiti.

07. En els últims anys, s'ha recuperat la llera del riu Mèder per tal de que sigui un gran corredor verd. Tot i això, aquest tram no ha sigut recuperat i per tant, aquesta franja del parc no presenta les mateixes condicions que la resta del corredor perquè la ciutadania el pugui gaudir.

