

ESTUDIO DEL TERRENO

Se estudia el estado actual del terreno colindante al antiguo Camí de la Costa, tanto a nivel geológico, como a nivel sensorial. De esta manera se representan tanto los principales tipos de terreno (Resistente rocoso y poco resistente de formación salina), como la situación y estado de las bofias que provocaron el corte del camino, y la sensación de riesgo al recorrer éste hoy en día.



PLANTA DE LA ZONA DE RIESGO

Escala 1 / 750

Estado actual de la parte del Camí de la Costa más acusada por las dolinas, ubicación de estas, y nivel de riesgo a lo largo de este tramo del camino.

SECCIÓN CAMÍ DE LA COSTA

Escala 1 / 1000

Estado actual en sección de la totalidad de la longitud del Camí de la Costa acosado por el mal estado del terreno y la presencia de dolinas.

Legenda

- Nivel de riesgo 1
- Nivel de riesgo 2
- Nivel de riesgo 3
- Nivel de riesgo 4
- Nivel de riesgo 5

Localización

