



01-Per realitzar l'unió entre la barra base i la barra superior necessitem:

Cojinete SELF OIL AMES de L32 (ref.A-16-20-32) 5 unidades.

Tornillo de cabeza hexagonal HALDER-Normalien de M10 (ref.EH 22690.0131).

Pasador de L217: Mirar el plano BS-02.

Levat d'indicació contrària, cotes en mm i angles en °.

Tolerancias 0,5mm i 1°.

	DATA	COGNOMS,NOM	E.P.S.E.	
DIBUIXAT	8-6-2010	Vázquez Santiago, Ginés	VILANOVA I LA GELTRU	
COMPROV.				
ID.S.NORM.				
ESCALA	Barra Base			
1:10				
			Plànol BB-01	
			CURS:	PFC