
Anexo B: Lista de chequeo de equipos y materiales para las salidas de campo del monitoreo de la cuenca del Jequetepeque, Perú.

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Para la medición de parámetros de campo

- Multiparámetro
- pHímetro portátil
- Conductímetro de suelos
- Termómetro
- Metro (wincha)
- Calculadora
- Pilas de recambio
- Destornillador
- Cronómetro
- Kit de análisis de Cr (VI)
- Kit de análisis de Cu

Para la toma de muestras

- Muestreador de sedimentos
- Tubos de PVC, plásticos protectores de recambio
- Recipientes suficientes y extras
- Hielo
- Papel absorbente
- Bolsas plásticas negras y rojas
- Etiquetas
- Marcadores indelebles
- Neveras
- Hojas de campo
- Balde
- Frasco lavador con agua destilada
- Preservantes
- Cinta adhesiva
- Tijeras



- Lapicero
 - Embudo
 - Carpeta de plástico
 - Gran balde con todo el material
-

Para la localización física

- GPS
 - Mapas
 - Cámara fotográfica con tarjeta de memoria y pilas de repuesto
-

Para supervivencia en campo

- Sombrero, bloqueador solar
 - Agua para beber
 - Repelente contra insectos
 - Pito
 - Cuerda
 - Botiquín de primeros auxilios
 - Teléfono móvil
 - Ropa de recambio
 - Toalla
-

Para protección y seguridad del equipo de personas

- Mascarillas
- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Botas
- Impermeable para lluvia
- Paraguas
- Documentos de permiso de acceso al lugar

