



La topografia que envolta l'Església Vella és força accidentada i impedeix que pugui ser rodejada amb un recorregut accessible, amb desnivells importants i pendents molt pronunciades.



L'actual topografia que rodeja l'Església Vella provoca la formació d'es-correnties i la conseqüent acumulació d'aigua en punts en que el drenatge lent fa que es malmetin els murs originals del jaciment.



MOVIMENT DE TERRES

VOLUM TOTAL EXCAVAT : 272,58m³

VOLUM TOTAL TERRAPLENAT: 253,13m³

Per tant serà necessària l'aportació de 19,45m³ de terres.

MEMÒRIA I PAISATGE
MILLORA, REACTIVACIÓ I REVALORITZACIÓ DE
L'ESGLÉSIA VELLA I EL SEU ENTORN

TERESA FARRÀS I CARLA GARCIA
ETSAV- MArq tardor 2016

