

Més que un telefèric

La [RE]conexión de dos barrios mediante un teleférico en Cardona


Proyecto Final de Carrera

[02] Estado Actual

PLANTA DE SITUACIÓN

Escala 1 / 5000

En este plano se muestra el estado actual del ámbito de trabajo. Se señala el trazado por el que se realizan las secciones, así como los recorridos tanto a pie como en coche que se han de hacer para ir de la Coromina a el núcleo central de Cardona, la diferencia entre los equipamientos y sitios de interés que pueden motivar este traslado de un núcleo a otro, y por último entramados los dos tipos de terreno que pueden ser en algún modo perjudiciales para construir en ellos. También se indica tramado el plano municipal de la Fachada Sud de Cardona. Se puede apreciar la falta de conexión directa entre Cardona y La Coromina, a pesar que el POUM de 2014 de Cardona prevé la reconexión entre estas dos zonas del municipio por el Camí de la Costa, pero que no obstante, aún se encuentra sin realizar y sin especificación del método que se utilizará para la conexión teniendo en cuenta la complejidad del terreno.



Esquemas de circulación

En los siguientes esquemas de circulación se indica la conexión a pie y en vehículo propio entre el núcleo urbano de La Coromina y Cardona en la actualidad y la duración del trayecto.

Puede observarse que hay una gran diferencia de tiempo entre la duración del trayecto a pie entre estos dos núcleos en la actualidad (37 minutos) por el lateral de la carretera, y el recorrido en el pasado (15 minutos) mediante el Camí de la Costa. Además el Camí de la Costa unía rápidamente el centro de La Coromina con el de Cardona. En cambio, el recorrido actual que deben hacer los viandantes, con riesgo de circular una gran parte por una carretera sin una acera propia para caminar, y donde circulan vehículos a alta velocidad y camiones que van hacia la salinera y el polígono industrial, y que además se realiza mediante un rodeo absoluto para llegar al centro histórico.

En lo que hace referencia al vehículo privado, la diferencia con el pasado no es excesiva, aunque sí que ha variado de recorrido por causa de la inestabilidad del terreno del Valle Salino que ha hecho imprescindible prohibir el paso a la antigua carretera. No obstante, cabe añadirle al tiempo de recorrido la dificultad de encontrar estacionamiento en el municipio de Cardona, por lo que aumenta el tiempo hasta el destino final desde el inicio hasta el fin.

Recopilación de imágenes de Cardona



Valle salino de Cardona



Montaña de Sal de Cardona



Visión de La Coromina des del Castillo de Cardona



Perspectiva de la Salinera de Cardona y parte de la colonia de La Manuela



Estado antigua carretera La Coromina - Cardona



Puente histórico de La Coromina con el Molí de l'Aranyó y el Castillo de Cardona al fondo