





Reducció de la demanda

Un bon disseny en el que s'aprofiten correctament els agents externs del clima, s'aposta per una bona construcció que busca l'eficiència energètica i en definitiva fem tot allò necessari per a reduir la demanda energètica de l'edifici, podem arribar a estalviar al voltant d'un **68%** de la despesa econòmica generada per l'utilització d'aquest al llarg de l'any (respecte un edifici d'oficines convencional).


Per aconseguir això cal fer un anàlisi per determinar: el que ens ofereix el clima del lloc, el que podem aconseguir mitjançant l'arquitectura i la construcció i finalment, sempre que sigui necessari, el que haurà de fer-se de forma activa.



Estiu dia




Estiu nit



tecnologia

Comportament passiu

Esquemes comportament estiu, hivern, escala 1:100










La pròpia forma de l'edifici diferencia molt clarament entre els diferents volums associats a una utilització concreta: volums de circulació (dits i núcels), volums de treball físic o emmagatzematge (nous i magatzems) i els volums de treball associat a oficina (edifici principal i caixes). Aquesta diferenciació ha d'anar associada a diferents climes. Així doncs s'estableixen 3 nivells de confort climàtic i cada un tindrà associades unes estratègies passives i/o actives.

Nivell 1 Temperatura estiu i hivern 17-26 °C; o temp. exterior
Caixes de magatzem o banyos
Dits i núclis (en aquests casos la temperatura seria similar a la exterior encara que tenen envolvents vegetals i de lames que ajuden a regular en part la temperatura)



Nivell 2 Temperatura estiu 24-26°C; hivern 17-21 °C
Caixes de suport (dins les naus)
Caixes de l'aparcament

Nivell 2 Temperatura estiu 23-25°C; hivern 21-23 °C
Espais de treball de l'edifici principal.

Estratègies passives estiu




Estratègies passives hivern



Volum climatitzat de l'edifici

63% volum climatitzat

37% no climatitzat



En l'edifici principal, que és el que té més demanda de clima, s'ha reduït la demanda total treballant amb el programa i els espais interiors. Uns espais a doble alçada, a més de reduir sobrecàrrega de l'estructura, també configuren els espais comuns de reunió i de descans. Donades aquestes condicions i entenent que pel gran volum de l'espai la captació solar podrà ser molt gran i també la ventilació creuada, es decideix no climatitzar aquests espais ja que podrien funcionar correctament de forma passiva.

espais de treball de la dàrsena

Iago Pineda De Ignacio-Simó
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tutor: Roger Tudó
PFC Gener 2013