


ESTINTOLAMENTS


Procés constructiu estintolament façana/fonentació existent Pb-1

Details 1/50



Procés constructiu estintolament façana existent Pb

Details 1/50



Càlculs

Característiques geomètriques:
Llum màxima: 2,75m
Altura forat: 1,33m
AB: 3,35m
Gruix façana: 0,3m
Barra biarticulada


ESTAT DE CÀRREGUES

Qp
Ppmur = àrea (m^2) x pes (m^3)
Pp coberta = nul, Les pilastres absorven aquestes càrregues.
Ppmur fàbrica= 18KN/m² x 7,2m² x 0,3m = 38,88KN= 3888kg / AB 3,35m= 11160kg/m= 1,16t

Qv
Les càrregues de neu les absorven les pilastres.

PREDIMENSIÓN PERFILS A FLEXXA

Límit de flexa: L/1000 = 3/1000 = 0,3m=30cm



ESTAT ACTUAL I EXIGÈNCIES PROJECCIÓ

En el projecte es plantejen unes obertures en façana col·locades estratègicament en funció del tipus de façana (façana accés i façana límit carrer), la seva relació topogràfica amb l'exterior i l'hàbitat interior del mercat.

- **Principal plaça Pere Sàñez** --- mateixa cota que PB mercat // façana accés // permeabilitat i parades en façana.

- **Carrer Endavallada** --- diferència cota important // us interior passadís de serveis // façana límit carrer // obertures pas de llum.

- **Carrer Enric Granadors nau gran** --- mateixa cota que PB mercat // façana límit carrer // us interior placeta interior del mercat // permeabilitat i parades en façana.

- **Carrer Enric Granadors nau petita** --- diferència de cota important // façana límit carrer // us interior placeta interior del mercat // obertures pas de llum.

- **Foosterior servitud de pas nou petita** --- diferència de cota (1m) // façana accés // us interior passadís de serveis // obertures pas de llum.

1ra FASE-ESTINTOLAMENT

1. Apuntalamet de tota la zona a intervenir per tal d'evitar esquerdes o deformacions.

2. Col·locació dels travessers i apuntalamet de la fonentació.

3. Col·locació d'un cert nombre de travessers de perfil HEB 100, de 0,9 metres de llarg i separats 35 cm, run de l'altra. Aquest travessers estan situats a una alçada de 3,75 m, respecte la cota del paviment. La seva col·locació s'efectua primerament forant el mur de càrrega per tal de poder fer-los passar a través del mur. Després es recullen sobre unes segones vives del mateix perfil que s'apuntalen per tal de descarregar el mur de càrrega.

2na-FASE-ESTINTOLAMENT-PLETINA I JÄSSERA

4. Enderrac controlat del mur de càrrega en arcs de descàrrega per aconseguir obertura requerida.

5. Pletina d'acer S-275JR e1cm per reforçar pilastres i per posteriorment soldar jässeres, 6. Col·locació de les jässeres.2 perfils HEB 120 de llargada 2,75m i soldats a pletina lateral.

7. Soldadura jässera // pletina.

3ra FASE-REOMPLERT

8. Es treuen els travessers i s'omple l'espai buit amb morter sense retracció per tal de garantir una bona transmissió de la càrrega del mur de càrrega a les jässeres.

9. Com a acabat final es solda una xapa d'acer inoxidable 0,2mm a la pletina lateral.

10. Col·locació de les parades façana // Caixa metàlica d'acer inoxidable pintat de blanc // cares soldades a pletina lateral.

