

ADECUACIÓN SALIDA DE ASCENSORES:
INTERVENCIÓN SOBRE MUROS EXISTENTES
DETALLE EN 2_12

ADECUACIÓN PATIO
DETALLE EN 2_14

ADECUACIÓN PASOS:
INTERVENCIÓN SOBRE MUROS EXISTENTES
DETALLE EN 2_12

ADECUACIÓN ESPACIO POLIVALENTE:
DERRIBO FORJADOS
DETALLE EN 2_12

ADECUACIÓN ACCESO:
ABERTURA DE HUECO EN MURO
DETALLE EN 2_12

ADECUACIÓN ASCENSOR:
INTERVENCIÓN SOBRE BÓVEDA EXISTENTE
DETALLE EN 2_15