








OBRA CERTIFICADA EL 15/05/1928



OBRA CERTIFICADA EL 15/07/1928







ESTIMACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ



OBRA CERTIFICADA EL 20/04/1929







OBRA CERTIFICADA EL 15/05/1928




OBRA CERTIFICADA EL 15/07/1928




OBRA CERTIFICADA EL 23/09/1928







OBRA CERTIFICADA EL 15/05/1928




OBRA CERTIFICADA EL 15/07/1928




OBRA CERTIFICADA EL 23/09/1928



OBRA CERTIFICADA EL 03/12/1928







ESTIMACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ




OBRA CERTIFICADA EL 20/04/1929




OBRA CERTIFICADA EL 17/06/1929







OBRA CERTIFICADA EL 23/09/1928




OBRA CERTIFICADA EL 03/12/1928







OBRA CERTIFICADA EL 15/07/1928



OBRA CERTIFICADA EL 23/09/1928



OBRA CERTIFICADA EL 03/12/1928



ESTIMACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ

