



PLANTA SEGONA ESTRUCTURA



Detall16: estructura coberta



Detall17: cunbrera

ALUMNE	SITUACIÓ	PLANO	PLANO Nº	ESCALA
Didac Ayuda Aguiló	C. Canvis, 17 43785	ESTAT REFORMA PLANTA COBERTA ESTRUCTURA	16	1/50 1/25

