






A CORRIOL CONTAMINAT FGC

El principal problema és l'erosió del terreny i la desprotecció a calgués, ja que l'aigua a arribat a erosionar fins a 3m, a més és molt fàcil accedir-hi al lloc.



B ESCORRENTIES CONTAMINADES

En aquest cas, el principal problema és la contaminació de l'escorrentia amb l'aigua de l'autopista i tots els productes derivats de la contaminació dels vehicles. Degut a que les plantes no fitodepuradores que hi ha al recorregut de les escorrenties, l'aigua arriba a l'estany amb molts d'aquests contaminants, contaminant l'aigua superficial i l'aquífer subterrani.



ESTAT ACTUAL EMPLAÇAMENT a: 1/1000

BOSCESCOLA ESTANY DELS ALDUS APRENENT A LA NATURA

Rehabilitació de l'espai de l'Estany del Aldius per generar una escola natura

PFMZ017_Luis Salguero Rodríguez

TUTOTRS: Claudi Aguiló, Adolf Sotoca, Pablo Garrido, Xavier Gimferrer