

Centre de dia i rehabilitació (planta baixa)
 #pati #socialització #rehabilitació #hospitaldedia #terapiacupacional

Capítol III. Antic parcel·la de dones, nou centre sociosanitari aerral



- Centre de dia
- C1- Pisos i tallers entrada
 - C2- Hall general
 - C3- Recepció i secretaria
 - C4- Sala espera comú
 - C5- Sala espera especial
 - C6- Dispatx polivalent
 - C7- Consultes/ sala de cures
 - C8- Perimetre/ psicologia
 - C9- Sala fisioteràpia
 - C10- Bany adaptat
 - C11- Bany personal
 - C12- Oficina teràpia i magatzem general PB
 - C13- Bany mitjà centre de dia
 - C14- Tiquilles
 - C15- Teràpia ocupacional
 - C16- Punt de control
 - C17- Magatzem teràpia ocupacional
 - C18- Àrea de descans
 - C19- Àrea de lectura i ordinadors
 - C20- Sala TV
 - C21- Cuina terapèutica
 - C22- Menjador
 - C23- Bany mitjà menjador
 - C24- Terrassa i porxo
 - C25- Jardí exterior
 - C26- Ascensor sanitari
 - C27- Escala emergència
 - C28- Horts ocupacionals
- Servei de rehabilitació aerral
- R1- Vestuari Dones
 - R2- Vestuari Homes
 - R3- Recepció pacients
 - R4- Dones
 - R5- Bany pacients (regulació)
 - R6- Picina fisioteràpia
 - R7- Picina regada aeralitzada
 - R8- Consultes fisioteràpia
 - R9- Oficina teràpia i magatzem pacients
 - R10- Armari servei personal
 - R11- Escala emergència

Planta baixa i alçat Sudest
 E 1:200