





Empresa solicitante:



I. Objetivo

Determinar la carga de rotura a tracción de los dispositivos DIU suministrados correspondientes al lote # 02/11 denominado GYNEPLUS 380Cu normal.








Centre d'Integritat Estructural
i Fiabilitat dels Materials

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]