

mantenimiento y reparación de contenedores.

FORM NO. 10 (Rev. 03/15/11)

SECTION 11 DE OCTUBRE DE 1975

CUSTOMER ...
CUSTOMER NAME ...
SITUATION ...
UNIT ...
DATE ...

ANEXO II

Ejemplo de impresos de inspecciones de contenedores OFF HIRE

1975 TOTAL ... 19240
79240
RISMAN
61075

MOVILTAINER S.L.

antenimiento y reparacion de contenedores.

SERVICIO DE LA ZONA FRANCA Sector C - Calle D No. 26
TELEFONO 336 28 66 FAX 336 25 74
080140 BARCELONA

BARCELONA 16 DE OCTUBRE DE 1.995

CONTAINER NUMBER ... CLMU-000479/8 CUSTOMER 178-IBESMAR-SAGEMAR S.A.
ESTIMATE NUMBER 26.857 CUSTOMER LINE .. CALTRAN
DATE IN 11/10/95 SITUATION MOVILTAINER S.L.

CLASS STEEL TYPE BOX LENGHT ... 20' HIGH 8,6
M.G.W. 24.000 TARE 2.400 Y.M. 0/00 R.D. AC/EP

CK	SITUATION	DESCRIPTION OF WORK	HOURS	LABOUR MATERIA	
				COST	COST
1	LEFT SIDE -PANEL	DENTED ALINEAR TO STRAIGHTEN <i>PH</i>	2,00	3.800	0
2	LEFT SIDE -PANEL	CUT 3-5 CM TO WELD	3,00	5.700	990
3	INTERIOR.-	DIRTY PIELES WASHING	0,00	0	4.500
4	FRONT END.-PANEL	CRUSHED 1-30X80 TO PATCH	2,00	3.800	3.750
			7,00	13.300	9.240

=====

GRAND TOTAL ~~22.540~~ 18740

=====

signed & inspected

ACC. DAM.	I. R.	W. I.	CLEAN.
14240	-	-	4500

SIGNED

JM

161095